

INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DE EQUIPO

Informe Nro.	DSII-SOP-2018-325	Prioridad	Alta
Asunto	Informe Técnico de Revisión de Proyector		
Fecha presentación:	05/04/2018	Fecha elaboración	05/04/2018
Elaborado por:	Freddy Parra	Modificado por:	-
Revisado por:	Marlon Campos	Aprobado por:	Jenny Chuquimarca
Presentado a:	Cooperación Internacional		
Observaciones:	NINGUNA		

CONTENIDO

1. Antecedente	1
2. Desarrollo	1
3. Conclusión y Recomendaciones	2
4. Firmas.....	2

1. Antecedente

- Se crea la incidencia 6854 ticket por parte de Carla Paola Molina, de Cooperación Internacional, con fecha 2018-03-29 en la cual consta "Revisión del Infocus ya que no funciona "

2. Desarrollo

- Se traslada al sitio donde se encuentra la infocus se procede a revisar el equipo realizando pruebas.
- Se detecta daño electrónico ya que no da señal no enciende el equipo detallado a continuación:

Infocus: Marca Epson

Serie: MTEFOX0300L Cód. 001023\2015 Cadens.1693



3. Conclusión y Recomendaciones

- El daño del Infocus se presenta a nivel electrónico por lo cual no enciende.
- Se recomienda se realice los trámites pertinentes a través del Área pertinente para el reemplazo del equipo.

4. Firmas

Acción	Nombre Cargo	Fecha	Firma
Elaborado por	Sr. Freddy Parra Analista de Soporte TI	05/04/2018	
Revisado Por	Ing. Marlon Campos Jefe de Área de Soporte TI	05/04/2018	